


A

ALTO DEL CRISTAL=
A (Altura total) - 75 mm

DIAMETRO DE LOS BARRENOS
PARA JALADERAS: 13 mm

B

ANCHO DE CADA CRISTAL = $(B/2) + 25$ mm



TECNOLOGÍA EN
HERRAJES S.A DE C.V.

FABRICACION DE CRISTALES

Preparacion de cristsles para
Cancel corredizo Glass Definitiv

GLASS DEFINITIV